

Bijzonder lastenkohier n° II/MAT/A41-307-12
Geldigheidsduur van de markt tot en met 18/07/2017

ONDERHOUD VOOR OMSCHAKELVENTIELEN VOOR GAS- EN OEFENPAKKEN

Dienstverlener : VANASSCHE Services NV
Brugsestraat, 153 tel. : 056/73.81.88
8531 HULSTE fax : 056/73.81.86

A. TYPES OMSCHAKELVENTIELEN WAAROP HET CONTRACT BETREKKING HEEFT

Het betreft de omschakelventielen van de firma Vanassche gebruikt met de gaspakken en met de oefengaspakken van het merk Trelleborg.

B. PREVENTIEF ONDERHOUD/KALIBRATIE

1. Eenheidsprijs

Prijs van het onderhoud van een omschakelventiel: **55,50 €zonder BTW – 67,16 €BTW
inbegrepen.**

2. Periodiciteit

Het preventief onderhoud heeft plaats één maal per jaar volgens een planning goedgekeurd door de Directie Materieel. De firma moet de hulpdiensten verwittigen.

3. Onbeschikbaarheidstermijn bij dringende gevallen

Bij spoedherstellingen wordt de herstelling uitgevoerd in 2 dagen of wordt een omschakelventiel ter beschikking gesteld.

4. Uitgevoerde werkzaamheden

Het omschakelventiel wordt onderhouden, gereinigd, gecontroleerd en geregeld.

Bij het onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd :

- Demontage van het ventiel en van de alarmset;
- Reinigen en ontsmetten van alle onderdelen;
- Smering en inden nodig vervanging van de O-dichtingsringen;

- Meting van het luchtdebiet door het ventiel;
- Kalibreren van de omschakeldrukken;
- Functietest van de alarmset;
- Spanningstest van de batterij;
- Montage van het ventiel en de alarmset;
- Verzegeling van de schroeven;
- Algemene controle op de goede werking.

Een testrapport wordt bij de omschakelventielen gevoegd.

5. Transport

De hulpdiensten staan in voor het brengen, bezorgen van de omschakelventielen naar de firma.

De verzendingskosten van de firma naar de betrokken hulpdienst zijn ten laste van de firma.

C. HERSTELLINGEN

De herstellingen of vervangingen van stukken gebeuren op basis van een prijsopgave.

1. Bedragen

- Uurloon van de techniek : 57,00 €zonder BTW – 68,97 €BTW inbegrepen
- De offerte vermeldt de vervangstukken die het meest vervangen moeten worden, zijnde:
 - Ceijn koppeling: 64,42 €per stuk zonder BTW
 - Drukveer RVS: 2,76 €per stuk zonder BTW
 - Batterij 9V alarm: 5,3 €per stuk zonder BTW
 - Sensorkoppeling: 78,87 €per stuk zonder BTW